



VYSVĚTLIVKY :

1. Část nosné k-ce - ocelový profil.
2. Ocelová vymežovací k-ce.
3. Kotevní šrouby k upevnění vymežovací k-ce (např. šroub do kovu).
4. Startovací lišta PVC upevněna šroubem TEX 4,5x32.
5. Přikotvení Novabriku šroubem TEX 4,5x50.

