




15. Montáž zvýrazněné šambrány otvoru



VYSVĚTLIVKY :

1. Oplechování nadokenní plochy otvoru.
2. Vystužení nadokenní plochy překližkou.
3. Voděodolná překližka (např. OSB).
4. OSB profil.
5. Překližka (pro odsazení kostek Novabrik kolem okna).
6. Startovací lišta PVC.
7. Hliníkové orámování otvoru.
8. Okno.
9. Horizontálně přikotvená vymežovací lišta.

